



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	26/08/2025



Foto 1: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras en baños.



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal agua potable en baños.



Foto 3: Sustitución de piso antideslizante en baños



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura).



Instalación de lavamanos de concreto de 0.50 x 1.00 x 0.80 cada uno



Foto 6: Repello en muros interior y exterior en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	26/08/2025



Foto 7: Pintura de muros interior y exterior de baños.



Foto 8: Sustitución e instalación de inodoros de una pieza marca Corona estilo Oporto Elogado en baños.



Foto 9: Instalación de balcón de metal en dirección.



Foto 10: Sustitución e instalación de cielo falso de PVC en dirección



Foto 11: Sustitución de piso cerámico en corredor y aula.



Foto 12: Fabricación e instalación de ventanas de PVC en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Elizabeth Pizarro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	26/08/2025



Foto13: Sustitución de piso cerámico en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---