



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: Instalación de planchas de concreto en patios.



Foto 2: Reparación de estructura de metal en el portón de ingreso.




Foto 3: Aplicación de repello y cernido en muro perimetral.



Foto 4: Sustitución de lámparas de tipo LED.



Foto 5: Sustitución de Plafoneras.



Foto 6: Sustitución de flipones y flipones de Tablero 4 polo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Lesly Yojana Solano Juárez.
Firma y sello del Presidente de la OPE



Marcela Cecilia Esquivel Ramírez

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: División de tabla de yeso en aula 1.




Foto 2: Instalación de azulejo en pila de concreto.



Foto 3: Aplicación de pintura en muros, interiores y exteriores de todas las aulas.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial.




Foto 5: Sustitución de canales.



Foto 6: Mantenimiento de puertas por estar muy separadas de las planas (lijado y pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Lesly Yojana Solano Juárez.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Marcela Cecilia Esquivel Ramírez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de estructura metálica.



Foto 2: Entabicado en aula 1.



Foto 3: Aplicación de repello y cernido en aula 1.



Foto 4: Instalación de ventana de pvc aula 1.



Foto 5: Sustitución de láminas por láminas troquelada calibre 26 legítima




Foto 6: Mantenimiento de lijado y pintura de puertas en 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Lesly Yojana Solano Juárez.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Marcela Cecilia Esquivel Ramírez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

