



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Fabricación de polletón de concreto.



Foto 2: Instalación de torta de cemento y azulejo a mesa de trabajo



Foto 3: Sustitución de depósito de agua de 6,000 litros y suministro de bomba de agua.



Foto 4: Instalación de migitorios.




Foto 5: División de PVC en el área



Foto 6: Sustitución de torta de cemento en lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Sustrucción de torta de cemento en lavamanos



Foto 8: Instalación de piso cerámico en aula.



Foto 9: Instalación de tubería para agua potable línea principal




Foto 10: Sustrucción de tubería para agua potable.




Foto 11: Sustrucción de lámina por tabla yeso Durock para exterior y aislante térmico doble cara




Foto 12: Sustrucción de lámina por tabla yeso Durock para exterior y aislante térmico doble cara

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Junta




 Firma y Sello Director Centro Educativo

