



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	10/11/2025



Foto1: Fabricación de polletón de concreto.




Foto 2: Instalación de torta de cemento y azulejo a mesa de trabajo




Foto 3: Sustitución de depósito de agua de 6,000 litros.



Foto 4: Instalación de migitorios y división de PVC en el área



Foto 5: Fabricación de lavamanos de concreto



Foto 6: Sustitución de torta de cemento en lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	10/11/2025



Foto 7: Sustitución de torta de cemento en lavamanos



Foto 8: Instalación de piso cerámico en aula.



Foto 9: Instalación de tubería para agua potable linea principal



Foto 10: Sustitución de tubería para agua potable.



Foto 11: sustitución de lámina por tabla yeso Durock para exterior y aislante térmico doble cara




Foto 12: sustitución de lámina por tabla yeso Durock para exterior y aislante térmico doble cara

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.B. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	10/11/2025



Foto 13: Levantamientos de hiladas de block




Foto 14: Instalación de división de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPEA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

