

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	17/07/2025



Foto1: Sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de portón (Agregar medida)
Suministro e instalación de Tapasol (agregar medida)




Foto 3:Sustitución de canal de metal



Foto 4: Sustitución de accesorios



Foto 5:Sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de llave en lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belfx Aracely

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraíso, Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 7: Suministro e instalación de barandas en muro perimetral (se hace la observación de que en esta área el alumno corre peligro de subir y caer de muy alto y golpearse)



Foto 8: Sustitución de lámparas LED por bombillas LED, sustitución de cableado eléctrico y suministro e instalación de plafoneras.



Foto 9: Sustitución de depósito de agua 1100 lt por depósito de agua de 1100 lt (Se hace la observación de que se sustituirán estos depósitos por estar rajados y no mantienen el agua en su lugar la botan toda)



Foto 10: Sustitución de pila plástica de un lavadero por pila de concreto, Suministro e instalación de azulejo en pila de concreto.



Foto 11: Fabricación de gabinete aéreo de concreto, suministro e instalación de puertas de pvc en gabinete, suministro e instalación de azulejo en gabinete.



Foto 12: Fabricación de mesón de concreto, suministro e instalación de puertas de pvc en mesón, suministro e instalación de azulejo en mesón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belfy Aracely

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraiso, Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 13: Instalación de agua potable de depósito de agua a la cocina



Foto 14: Fundición de torta de concreto en patio en la parte de atrás de la escuela área de baños.



Foto 15: Suministro e instalación de barandas en gradas para subir a los baños.



Foto 16: Suministro e instalación de barandas en muro.



Foto 17: Suministro e instalación de parrilla de metal en drenaje



Foto 18: Suministro e instalación de cielo falso de pvc en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belfx Aracely

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraíso, Huité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0301-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 19: Suministro e instalación de baranda enfrente de aula

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Belfx Aracely</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

