

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 2-94 zona 1, Huité, Zacapa
ESTABLECIMIENTO:	19-10-0303-45	FECHA:	29/09/2025




Foto 7: DURANTE: Instalación de pila en cocina



Foto 8: DURANTE: Instalación de azulejo en pila de cocina



Foto 9: DURANTE: Fabricación e instalación de cuatro ventanas de persianas de pvc en centro de cómputo





Foto 10: DURANTE: Fabricación e instalación de cuatro balcones de metal en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 2-94 zona 1, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0303-45	FECHA:	29/09/2025




Foto 1: DURANTE: División de tabla yeso en el área de cocina




Foto 2: DURANTE: Acabado de división de tabla yeso en cocina.




Foto 3: DURANTE: Instalación de ventana de metal en cocina




Foto 4: DURANTE: Instalación de cinco mosquiteros de ventana con marco para cocina



Foto 5: DURANTE: Instalación de cielo falso de pvc en cocina




Foto 6: DURANTE: Fabricación de polletón con estufa ahorradora extra grande

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---