

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Oscurana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0360-43	FECHA:	18/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de Estructura de metal por metal



Sustitución de Balcones de metal




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en área de juegos




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto en asta de bandera




Foto 6: Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Socely Hernandez
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Oscurana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0360-43	FECHA:	18/08/2025




Foto 7: Sustrución de rotoplas de 1200 lt



Foto 8: Sustrución de pila de cemento de 1 lavadero




Foto 9: Reparación de muro perimetral de block



Foto 10: Repello en muro del ingreso de la entrada principal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Sucely Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

