

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Oscurana, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0360-43	FECHA:	22/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de Estructura de metal por metal



Foto 3: Sustrucción de Balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto en área de juegos



Foto 5: Sustrucción de piso de de concretó en asta de bandera




Foto 6: Sustrucción de Inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Sorcelt Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Oscurana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0360-43	FECHA:	22/08/2025




Foto 7: Sustrucción de rotoplas de 1200 lt



Foto 8: Sustrucción de pila de cemento de 1 lavadero.



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block



Foto 10: Repello en muro de ingreso de la entrada principal.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Soledad Hernández
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

