

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	22/7/2025



Foto1: Instalación de Azulejo en mesa de trabajo



Foto 2: fabricación de polleton con estufa ahorradora de plancha grande




Foto 3: fabricación de pila de concreto



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto en cocina



Foto 5: instalación de piso ceramico en aulas



Foto 6: instalación de piso ceramico en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca García Lorenz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Svp

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL	EL JUTE
ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	22/7/2025




Foto13: Sustrucción de canal de Metal




Foto 14: mantenimiento de pintura en puerta




Foto 15: pintura en muro interiores



Foto 16: pintura en muro exteriores

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca García Lorenzo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL	EL JUTE
ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	22/7/2025



Foto7: Instalación de piso ceramico en aulas



Foto 8: Mantenimiento y pintura a balcones



Foto 9: Mantenimiento y pintura a balcones



Foto 10: Mantenimiento y pintura a balcones




Foto 11: Mantenimiento y pintura a balcones





Foto 12: Reparacion de Muro en cocina (sellado de agujero en pared y levantado de hiladas de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca García Loren
 Firma y sello del Residente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público