

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL JUTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE, HUITE ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	3 DE OCTUBRE DEL 2025



Foto 1: INSTALACION DE AZULEJO EN MESA DE TRABAJO



Foto 2: FABRICACION DE POLLETON CON ESTUFA AHORRADORA DE PLANCHA GRANDE




Foto 3: FABRICACION DE PILA DE CONCRETO




Foto 4: INSTALACION DE AZULEJO EN PILA DE CONCRETO



Foto 5: REMOZAMIENTO DE PISO DE CONCRETO EN COCINA



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PISO CERAMICO EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca García Lorenzo
Firma y sello del Presidente de la OPF

Sif
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL JUTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE, HUITE ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	3 DE OCTUBRE DEL 2025



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS



Foto 2: MANTENIMIENTO Y PINTURA A BALCONES



Foto 3: MANTENIMIENTO Y PINTURA A BALCONES



Foto 4: MANTENIMIENTO Y PINTURA A BALCONES



Foto 5: REPARACION DE MURO EN COCINA (sellado de agujero en pared y levantado de hiladas de block)



Foto 6: REPARACION DE MURO EN COCINA (sellado de agujero en pared y levantado de hiladas de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianca García Lorenzo
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

