

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL JUTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE, HUITE ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	12 DE OCTUBRE DEL 2025



Foto1: MESA DE TRABAJO REMOZADA



Foto 2: REMOZADO POLLETON CON ESTUFA AHORRADORA DE PLANCHA GRANDE



Foto 3: PILA DE CONCRETO FINALIZADA



Foto 4: PISO DE CONCRETO EN COCINA FINALIZADA



Foto 5: PISO CERAMICO EN AULAS REMOZADO



Foto 6: PISO EN AULAS REMOZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca García Lorenzo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Sif

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL JUTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE, HUIITE ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025



Foto1: PISO EN AULAS REMOZADO



Foto 2: PINTURA A BALCONES REMOZADO



Foto 3: BALCON REMOZADO




Foto 4: BALCONES REMOZADOS



Foto 5: MURO DE COCINA REMOZADO




Foto 6: CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca García Lorenzo
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL JUTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE, HUITE ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0602-42	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025



Foto1: PUERTAS REMOZADAS



Foto 2: MUROS INTERIORES PINTADOS REMOZADOS




Foto 3: MUROS INTERIORES PINTADOS REMOZADOS



Foto 4: MUROS EXTERIORES PINTADOS REMOZADOS



Foto 5: MUROS EXTERIORES PINTADOS REMOZADOS



Foto 6: MUROS EXTERIORES PINTADOS REMOZADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca García Lorenzo
 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público