

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

R	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	3/10/2025



Foto 1: Reparación de Muro de Block (Subirle al muro 3 hiladas de block)




Foto 2: Aplicación de Repellos



Foto 3: Aplicación de Cernidos



Foto 4: Pintura en Muro




Foto 5: Sustitución de Cuneta de Concreto




Foto 6: Aplicación de Repellos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

R	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	3/10/2025



Foto 7: Aplicación de Cernidos



Foto 8: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 9: Sustitución e instalación de balcón de metal 2.88 mts de ancho x 1.16 mts de alto



Foto 10: Sustitución e instalación de balcón de metal 3.48 mts de ancho x 1.58 mts de alto



Foto 11: Sustitución e instalación de balcón de metal 3.48 mts de ancho x 1.16 mts de alto



Foto 12: Sustitución de chapa Yale en puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

R	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	3/10/2025



Foto 13: Sustitución de cableado eléctrico incluye fase y neutro



Foto 14: Sustitución de plafonera, cajas exagonales y bombillas led



Foto 13: Sustitución de tomacorriente



Foto 14: Instalación de flexitubo



Foto 15: Sustitución de inodoros



Foto 16: Instalación de piso cerámico Mate

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

IR	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL, HUITÉ, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0682-42	FECHA:	3/10/2025



Foto 17: Mantenimiento a puertas de metal (Lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura) de 1,5 mts2 cada una.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---