

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 198	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE, HUITÉ ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-1074-45	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc troquelada calibre 26



Foto 3: Instalación de soporte o pescante de metal para canal



Foto 4: Mantenimiento en puerta de centro de computación



Foto 5: Sustrucción de chapa en puerta de centro de computación.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---