Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 458	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025

Foto1: Sustitución de cableado eléctrico, incluye mano de obra.

Foto 2: Sustitución de lámparas tipo Led, ahorradoras, incluye instalación y materiales.

Foto 3: Sustitución de tablero de 4 flipones, incluye flipones

Foto 4: apertura de aujeros y tallado de vano para intalacion de 2 ventanas por falta de ventilación

Foto 5: Fabricación e instalación de 2 ventanas tipo PVC, en vano de aula por falta de ventilación, se aperturara aujero

Foto 6: Sustitución de vidrio de ventana de 1.40x90

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez
Firma y sello del Presidente de la ORF

NUFED 458 OPF Aldea Sinaneca

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
DIRECCIÓN NUFED No. 458 SINANECA S. JORGE ZACAPA
GUATEMALA, C.A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025

Foto7: Sustitución de lámina troquelada aluzinc con tornillera de fijación.

Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, es de necesidad por lo que se solicita poder sustituir por estructura metalica

Foto 9: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Instalación de estructura portante de metal



Foto 11: Sustitución de 3 inodoros más accesorios (contrallave, tubo de abasto y tanque)

Foto 12: Sustitución de 2 lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez OPF
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

NUFED 458 Aldea Sinaneca

DIRECCIÓN NUFED No. 458 ALDEA SINANECA SAN JORGE ZACAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR GUATEMALA, C.A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025

Foto 13: Sustitución de chapa en una puerta

Foto 14: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal. Lijado, cepillado y aplicación de pintura. Cambio de pasadores a ambos lados y bisagras ya que se traban.

Foto 15: Sustitución de tuveria pvc linea principal aguas negras

Foto 16: Sustitución de tuveria principal aguas pluviales

Foto 17: Sustitución de 2 cajas de registro.

Foto 18: Pintura en exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez OPF
Firma y sello del Presidente de la OPF

Aldea Sinaneca

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN NUFED No. 458 ALDEA SINANECA S. N JORGE ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025

Foto 19: Mantenimiento a portón de metal, cambio de bisagras, lijado, cepillado y aplicación de pintura

Foto 20: Sustitución de piso de torta de concreto, el actual esta deteriorado por lo que es necesario hacer la sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público