



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA BARRANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO, SAN JORGE, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 1: Pintura en Muros en Aula



Foto 2: Pintura en Muros en Aula



Foto 3: Cernido en muros de aula



Foto 4: Cernido en muros de aula



Foto 5: Suministro e instalación de piso mate de aula



Foto 6: Suministro e instalación de piso mate de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA BARRANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 7: Instalación de ventanas PVC en aula



Foto 8: Instalación de ventanas PVC en aula



Foto 9. sustitucion de lamina por lamina troquelada de cocina



Foto 10. sustitucion de estructura de soporte de metal de cocina



Foto 11: Suministro e instalación de gabinete de concreto en cocina



Foto 12. Instalación de azulejo en meson de concreto de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA BARRANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 13: Instalación de ventana de metal



Foto 14: Instalación de puerta de metal en cocina



Foto 15: pintura en muros interiores de cocina



Foto 16: pintura en muros interiores de cocina




Foto 17: pintura en muros exteriores de cocina



Foto 18: Ampliación de escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA BARRANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 19: Suministro e instalación de piso mate en escenario





Foto 20: Suministro e instalación de piso mate en baños



Foto 21: Suministro e instalación de azulejos en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

