

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA BARRANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO, SAN JORGE, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 1: Pintura en Muros en Aula




Foto 2: Pintura en Muros en Aula




Foto 3: Cernido en muros de aula



Foto 4: Cernido en muros de aula




Foto 5: Suministro e instalación de piso mate de aula



Foto 6: Suministro e instalación de piso mate de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA BARRANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 7: Instalación de ventanas PVC en aula




Foto 8: Instalación de ventanas PVC en aula



Foto 9: sustitución de lamina por lamina troquelada de cocina



Foto 10: sustitución de estructura de soporte de metal de cocina





Foto 11: Suministro e instalación de gabinete de concreto en cocina



Foto 12: Instalación de azulejo en meson de concreto de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

