

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aldea Los Tablones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0009-42	FECHA:	17 de septiembre de 2025



Foto 1: 1.1 Piso cerámico antideslizante en aulas.




Foto 2: 1.2 sustitución de cableado de energía eléctrica incluyendo sustitución (6 tomacorriente 1 caja de filipon 4 plafoneras y poliducto flex)



Foto 3: 2.1 Piso cerámico antideslizante en corredor.



Foto 4: 2.2 Instalación de cableado de energía eléctrica en corredor (2 toma corriente, 2 plafoneras, y poliducto flexible)




Foto 5: 2.3 Reparación de muro perimetral de block a traz




Foto 6: 2.3 levantamiento de hiladas de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Masitza Ramirez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aldea Los Tablones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0009-42	FECHA:	17 de noviembre de 2025



Foto 7 3.1 sustrucción de pila de concreto por pila plástica de dos lavaderos



Foto 8 4.1 sustrucción de cableado de energía eléctrica incluyendo sustrucción (3 apagadores, 3 plafoneras y poliducto flexible).



Foto 9 4.2 sustrucción de sanitario de porcelana




Foto 10 4.3 sustrucción de piso de concreto por piso cerámico (presente desnivel)



Foto 11 4.4 instalación de azulejos en paredes




Foto 12 4.5 repello y cernido en paredes de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maxitza Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aldea Los Tablones	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0009-42	FECHA:	17 de septiembre de 2025








Foto 13 5.1 Demolicion de banqueta de cemento



Foto 14 5.2 repello y cernido e impermeabilizacion en pared de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maxitza Ramirez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--