

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0010-43	FECHA:	17 de noviembre de 2025



Foto 1. Desinstalación de lámina existente e instalación de lámina acanalada



Foto 2. Ampliación de mojinete para ampliar inclinación (se levantará la pared para colocar la estructura metálica debido a la generación de humedad y filtración de agua.



Foto 3. Desinstalación de estructura de metal para ampliar mojinete y reinstalarla nuevamente.





Foto 4. Desinstalación de lámina existente e instalación de la mina acanalada en aula.



Foto 5. Reparación de piso de torta de concreto (banqueta de pila y cocina.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

