

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TABLONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TABLONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0011-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2025



Foto1: Desinstalacion soporte de madera en area de escenario



Foto2: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Instalación de soporte de metal



Foto 4: Levantamiento de pared en escenario 13 ML



Foto 5: sustitucion de puerta de metal de 1.90x0.80 MTS



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edwin Donady García y García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TABLONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TABLONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0011-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2025



Foto 7: Sustitución de Lámina por lámina troquelada Aluzinc Cal. 26



Foto 8: Instalación de soporte de metal



Foto 9: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 10: Repellos en paredes de cocina



Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Edwin Donady García y García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

