

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa        | MUNICIPIO:                     | San JORGE      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM San Juan | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Juan |
|                             | 19-11-0012-43 | FECHA:                         | 4/09/2025      |



FOTO 1: pintado de la parte de enfrente de la escuela



FOTO 2: rótulo parte de enfrente de la escuela



FOTO 3: cambio de cableado y lamparas para una mejor iluminación



FOTO 4: cambio e instalación de ventiladores



FOTO 5: cambio de estructura de techo



FOTO 6: cambio de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <div>colim v</div> <div>Firma y sello del Presidente de la Junta</div> | <div></div> <div>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa        | MUNICIPIO:                     | San JORGE      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM San Juan | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Juan |
|                             | 19-11-0012-43 | FECHA:                         | 4/09/2025      |



FOTO 7: cambio de manguera de cableado



FOTO 8: cambio de bombillos en salones, corredores, baños, cocina, direccion, parte de enfrente y trasera de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Colina</div><div>Firma y sello del Presidente de la OPE</div></div></div> | <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>M. Leopoldo D.</div><div>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div></div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

