SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM San Juan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
	19-11-0012-43	FECHA:	4/09/2025

FOTO 1: Rotulado parte de enfrente de la escuela

FOTO 2: Rotulado parte de enfrente de la escuela

FOTO 3: Ventiladores instalados en los salones

FOTO 4: Lámparas led instaladas

FOTO 5: Portón pintado

FOTO 6: Lámparas de poste instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM San Juan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
	19-11-0012-43	FECHA:	4/09/2025

FOTO 7: instalacinón de flipon de cuatro cajas

FOTO 8: Sustitución de apagadores

FOTO 9: Cambio de bombillos en salones, pasillos y galera, cocina y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público