REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	14 de noviembre de 2025

Foto1: Desinstalación e instalación de lamina troquelada alizinc

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Foto 3: Sustitución de depósito de agua y sus accesorios



Foto 4: Pintura en muros exteriores con el nombre de la escuela



Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC de 3"

Foto 6: Instalación de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Sucely Ventura Martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA SINANECA, SAN JORGE, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA SINANECA, SAN JORGE, ZACAPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	24 de octubre de 2025



Foto7: Sustitución de ventanas de metal mas vidrio

Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto en gradas con electromalla

Foto 9: Instalación de pasamanos en gradas de 24 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Sucelly Ventura Cuellar
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público