



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	28 de noviembre de 2025



Foto1: Desinstalación e instalación de lamina troquelada alizinc




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de depósito de agua y sus accesorios



Foto 4: Pintura en muros exteriores con el nombre de la escuela



Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC de 3"



Foto 6: Instalación de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Surelly Venturama
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	28 de noviembre de 2025



Foto7: Fabricación e instalación de ventanas tipo PVC. Mantenimiento a estructura de metal en ventana.




Foto 8: Mantenimiento a 2 balcones de metal en el área de cocina de 2x1.50 m.




Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto en gradas con electromalla



Foto 10: Instalación de pasamanos en gradas de 24 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Surelly Ventura Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público