

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	19 de diciembre de 2025



Foto 1: Desinstalación e instalación de lamina troquelada alizinc



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de depósito de agua y sus accesorios



Foto 4: Pintura en muros exteriores con el nombre de la escuela




Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC de 3"




Foto 6: Instalación de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Surelly Ventura Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0017-43	FECHA:	19 de diciembre de 2025




Foto 7: Fabricación e instalación de ventanas tipo PVC. Mantenimiento a estructura de metal en ventana.



Foto 8: Mantenimiento a 2 balcones de metal en el área de cocina de 2x1.50 m.



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto en gradas con electromalla




Foto 10: Instalación de pasamanos en gradas de 24 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Sucelly Velazquez Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público