

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0020-45	FECHA:	25/04/2025



Foto1: Puertas de metal en mal estado y pintura deteriorada lo cual se requiere cambio de chapas dar mantenimiento a estructura



Foto 2: Piso Colocación de piso de torta de concreto



Foto 3 Servicios sanitarios y accesorios, pintura, pasadores se encuentran en mal estado, mantenimiento de estructura



Foto 4: Reparación de drenaje y red de agua potable ,limpieza de fosa séptica





Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores se encuentra el color de las paredes deterioradas por tal motivo se deberá dar mantenimiento



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico los cables y accesorios po estar en mal estado, instalación con nuevos maaterial sustitución y reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

