

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025



Foto 13: Sustrucción de chapa en una puerta




Foto 14: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal. Lijado, cepillado y aplicacin de pintura. Cambio de pasadores a ambos lados y bisagras ya que se traban.




Foto 15: Sustrucción de tubería pvc línea principal aguas negras



Foto 16: Sustrucción de tubería principal aguas pluviales



Foto 17: Sustrucción de 2 cajas de registro.




Foto 18: Pintura en exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF

Aldea Sinaneca

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OPF
NUFED No. 45
ALDEA SINANECA
17/11/2025

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025




Foto 7: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc con tornillera de fijación.




Foto 8: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal, es de necesidad por lo que se solicita poder sustituir por estructura metálica




Foto 9: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc




Foto 10: Instalación de estructura portante de metal





Foto 11: Sustrucción de 3 inodoros más accesorios (contrallave, tubo de abasto y tanque)



Foto 12: Sustrucción de 2 lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sandra Hernandez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Sello]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: Sustitución de cableado eléctrico, incluye mano de obra.




Foto 2: Sustitución de lámparas tipo Led, ahorradoras, incluye instalación y materiales.




Foto 3: Sustitución de tablero de 4 flípones, incluye flípones



Foto 4: apertura de agujeros y tallado de vano para intalacion de 2 ventanas por falta de ventilación



Foto 5: Fabricación e instalación de 2 ventanas tipo PVC, en vano de aula por falta de ventilación, se apertura a agujero



Foto 6: Sustitución de vidrio de ventana de 1.40x90

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sandra Hernandez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPP</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MÚNICPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	17/11/2025




Foto 19: Mantenimiento a portón de metal, cambio de bisagras, lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 20: Sustitución de piso de torta de concreto, el actual esta deteriorado por lo que es necesario hacer la sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sandra Hernandez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--