REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	28 de noviembre de 2025

Foto1: Sustitución de cableado eléctrico, incluye mano de obra.



Foto 2: Sustitución de lámparas tipo Led, ahorradoras, incluye instalación y materiales.



Foto 3: Sustitución de tablero de 4 flipones

Foto 4: Fabricación e instalación de 2 balcones de hierro en ventanas, en vano de aula por falta de ventilación



Foto 5: Fabricación e instalación de 2 ventanas tipo PVC, en vano de aula por falta de ventilación

Foto 6: Sustitución de vidrio de ventana de 1.40x90

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Aldea Sinaneca

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 458	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	19 de diciembre de 2025

Foto7: Sustitución de lámina troquelada luzinc con tornillera de fijación.



Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 9: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Instalación de estructura portante de metal

Foto 11: Sustitución de 3 inodoros más accesorios (contrallave, tubo de abasto y tanque)



Foto 12: Sustitución de 2 lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OPF
Aldea Sinaneca

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 458	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	19 de diciembre de 2025



Foto 19: Mantenimiento a portón de metal, cambio de bisagras, lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 20: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF
Aldea Sinaneca

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 458	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SINANECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	19 de diciembre de 2025



Foto 13: Sustitución de chapa en una puerta



Foto 14: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal. Lijado, cepillado y aplicación de pintura. Cambio de pasadores a ambos lados y bisagras ya que se traban.



Foto 15: Sustitución de tuveria pvc linea principal aguas negras



Foto 16: Sustitución de tuvería principal aguas pluviales



Foto 17: Sustitución de 2 cajas de registro.

Foto 18: Pintura en exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OPF
Aldea Sinaneca