Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0015-43	FECHA:	16/02/2026



Foto1: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas



FOTO 2: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso ceramico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.




Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.




Foto 5: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PILA
Sustitución de cisterna y accesorios de tanque de almacenamiento de agua.



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
Reparación de instalaciones eléctricas, cableado distribuido a tomas de corriente y circuitos de iluminacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA EL PROGRESO DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público