Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0015-43	FECHA:	16/04/2026



Foto1: Acá ya se colocó todos los cambios para el área de cocina, quedando un hermoso espacio para el día que se empiece a trabajar la comida.



Foto 2: Acá ya se están haciendo las instalaciones eléctricas en donde funcionará el área para cocina.



Foto 3: Acá está ya el área de cocina, donde se ve la ventana, el balcón, así como el sistema eléctrico que está listo para empezar a cocinar.



Foto 4: En este espacio el área de cocina con su puerta en óptimas condiciones.



Foto 5: Área de un salón de clases, donde se colocó lámina nueva, ventanas de PVC y balcones.



Foto 6: Rampa que se arregló para el acceso al Establecimiento pudiera estar en óptimas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASAS VIEJAS DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público