REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOVAL	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0079-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2024	



Foto1: PISOS EN MAL ESTADO Y PUNTURA DEL AULA



Foto 2: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 3: PISO DE CORREDOR EN MAL ESTADO Y FALTA DE BASES DE **TINACOS Y TUBERIAS**



Foto 4: TECHO DE BODEGA DE ALIMENTOS EN MAL ESTADO



Foto 5: FALTA DE ENTORTADO EN ENCAMINAMIETOS DE BAÑOS HACIA LAS AULAS



Foto 6: TECHO DE AULA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público DEA CHOVAL COBA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCI ON ALTA VERAPAZ