



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CAMCAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0118-43	FECHA:	04 DE MARZO DE 2024



Foto 1: SE OBSERVA EL LADO DERECHO DEL MURO PERIMETRAL DEL MODULO 1 L=26.10 M (MAMPOSTERIA DE BLOCK)



Foto 2: SE PUEDE VER LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA DEL MODULO 1 L=42.10 M (MAMPOSTERIA DE BLOCK)



Foto 3: AQUÍ SE VE EL LADO IZQUIERDO A LEVANTAR MURO DEL MODULO 1 L=31.8 M (MAMPOSTERIA DE BLOCK)



Foto 4: EN EL LADO DERECHO SE OBSERVA EL LUGAR A INTERVENIR DEL MODULO 2 L=25 M (MAMPOSTERIA DE BLOCK)



Foto 5: EN EL FONDO NO HAY NADA DE CERCO COMO SE PUEDE VER DEL MODULO 2 L= 43 M (MAMPOSTERIA DE BLOCK)



Foto 6: SE PUEDE VER EL LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA DEL MODULO 2 L= 22 M (MAMPOSTERIA DE BLOCK)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público