

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CACERIO CERRO Lindo SACHICHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0119-43	FECHA:	4/3/2024



Foto 1: Ampliación de cocina 6.40 x 6 mt2



Foto 2: Ampliación de cocina 6.40 x 6 mt2



Foto 3: Muro de contención 9 x 2.90 mt2



Foto 4: Muro de contención 9 x 2.90 mt2



Foto 5: Sustitución de piso de torta a cerámico 274mt2 para aulas cocina y corredores.



Foto 6: Sustitución de piso de torta a cerámico 274mt2 para aulas cocina y corredores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la PPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO LINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0119-43	FECHA:	4/3/2024



Foto1: Cambio de puertas de madera por metal



Foto 2: cambio de puertas y ventana de madera por metal



Foto 3: Cambio de piso de cemento a cerámico



Foto 4: cambio de piso de cemento a cerámico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

