

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO LINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0119	FECHA:	17/5/2024



Foto 1: AVANCES DE LA AMPLIACIÓN DE LA COCINA



Foto 2: AVANCES DE LA AMPLIACIÓN DE LA COCINA



Foto 3: AVANCES DEL MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: AVANCES DEL MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: AVANCES DEL PISO CÉRAMICO



Foto 6: AVANCES DEL PISO CÉRAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
