

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS    PREVIAMENTE     DURANTE     POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO LINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0119-43	FECHA:	27/5/2024



Foto 1: COCINA FINALIZADA



Foto 2: COCINA FINALIZADA



Foto 3: MURO DE CONTENCIÓN FINALIZADO



Foto 4: CAMBIO DE PISOS EN CORREDORES FINALIZADO



Foto 5: CAMBIO DE PISO EN AULAS FINALIZADA



Foto 6: CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA POR METAL FINALIZADO

Observación: Si es necesario se deberán agregar más fotografías de acuerdo a las necesidades del proyecto.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público