

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	ALDRA RIO TZETOC
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL	16-01-0131-43	ESTABLECIMIENTO: FECHA:	26/02/2024
ESTABLECIMIENTO:		1	25,22,42
Foto1: Se observa	el deterioro del muro perimetral	Foto 2: Se obser establecimiento	a el deteriro de la columna de la esquina del predio del
Foto 3: se observa estado	el hundimiento de la tierra del muro perimetral en mal	Foto 4: se obser	va el paso de las aguas residuales del establecimiento
Foto 5:		Foto 6:	
			OFICIAL RUE
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.			
1	BYULLUT . CONSEJO		Rio Tzetoc
-	Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público,

ALTA VERA