

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA NUEVO AQUIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO AQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0168-42	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Aquí se muestra el mal estado de las puertas.



Foto 2: Aquí se muestra el mal estado de la pared de madera, parte externa.



Foto 3: Aquí se muestra el deterioro de las láminas y vigas de madera de un salón.



Foto 4: Aquí se muestra el estado del ventanal de un salón.



Foto 5: Aquí se muestra el deterioro de las láminas del salón y la pared de madera.



Foto 6: Aquí puede observarse el mal estado de un salón desde afuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

