

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz ✓	MUNICIPIO:	Cobán ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea San Luis ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis Playa Grande ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0214-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2023 ✓



Foto1: Director junto a Ing. Marlon Javier.



Foto 2: Techo de lamina y estructura d madera en malas condiciones.



Foto 3: Láminas onduladas desgastadas.



Foto 4: Piso del patio con rajaduras.




Foto 5: Estructura de madera en malas condiciones.



Foto 6: Piso trasero del módulo 1 con rajaduras.

Firma y Sello del Presidente de la OPI

[Handwritten Signature]



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

[Handwritten Signature]
Marlon Javier Pú Coy
 INGENIERO CIVIL
 Colegiado No. 15,982

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea San Luis	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis Playa Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0214-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2023




Foto 7: Puertas de los sanitarios con oxido.



Foto 8: Servicios sanitarios ineficientes.



Foto 9: Piso del baño en malas condiciones.



Foto 10: Láminas onduladas desgastadas.



Foto 11: Puertas del sanitario necesitan remozamiento.



Foto 12: OPF junto a Ing. Marlon Javier.

Firma y sello del presidente de la O.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma, Sello y No. de Colegiación del Evaluador de Campo del Programa

[Handwritten Signature]

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982