



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAMANZANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAMANZANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0220-43	FECHA:	13 DE MAYO DE 2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: EL CORREDOR TIENE 3 METROS Y SE HARA DE COLUMNAS DE CONCRETO CON TUBOS CUADRADOS.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON



Foto 6: EN LA FOTO SE PUEDE VER QUE EL PORTON NO TIENE TECHO Y SE LE COLOCARA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COMUNIDAD RURAL



Firma y Sello Director Centro Educativo Público