



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Comunidad Chajamacan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chajamacan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0222-43	FECHA:	6/05/2024



FOTO 1: Entra de la escuela donde se evidencia la falta de muro perimetral



FOTO 2 : Al no contar con muro perimetral cualquier persona transita en los terrenos del establecimiento educativo



FOTO 3: Las areas de la escuela quedan al descubierto.




FOTO 4: Se Evidencian caminos dentro del establecimiento educativo poniendo en riesgo a los estudiantes





FOTO 5: Al no contar con muro perimetral, talan los pequeños arboles que se han sembrado



Foto 6: La falta de Muro perimetral permite a que personas ajenas a la comunidad educativa hurte el agua de lluvia que se recolecta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---