



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cominidad Sapalau Samutz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cominidad Sapalau Samutz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0234-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Remozamiento muro perimetral



Foto 2: Rehabilitación interior y exterior de cocina







Foto 3: Remozamiento de reparación de puertas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

