

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chinasayub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0239-43	FECHA:	25/11/2024

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DURANTE POSTERIOR

Foto 1: Va un 50 % de reparación de las ventanas de las aulas, falta un 50% para su fase final.




Foto 3: Va un 40% de alisado en las partes bajas de afuera de las aulas, faltando un 50 % para su fase final.




Foto 2: Van 50% de avance de repello de las afueras de las aulas y falta repellar un el 50% respectivo para su fase final.




Foto 4: Van un 45% en su reparación de polletones de la cocina falta un 55% para su fase final.






Foto 5: Van un 50 % de reparación de la puerta del aula, falta un 50% para su fase final.




Foto 6: 50 % de avance en cuanto a repello en la parte de adentro de las aulas. Falta el otro 50 % en su fase final.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas, cuadros, fotos, etc., en el número de hojas.

Firma y sello del Proyecto:  **FORM CASERIO CHINASAYUB**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:  **ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION DE**