



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO ZAPOTAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0247-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Enlaminado de duralita, peligro para los alumnos en las aulas



Foto 2: Estructura y cubierta de Lamina en mal estado, con filtracion de agua en el aula



Foto 3: la estructura y cubierta de techo en mal estado



Foto 4: Estructura en mal estado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

