

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CÓBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTA VALERIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA VALERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0248-43	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Implementación de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: cambio de piso interior y exterior.



Foto 4: cambio de piso interior y exterior



Foto 5: Cambio de cubierta de lámina





Foto 6: Implementación de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo