



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PIE DEL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0251-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Cubierta de Lamina sobre lava manos



Foto 2: Muro perimetral en mal estado



Foto 3: Circulacion del area del establecimiento en mal estado



Foto 4: Base de muro perimetral en mal estado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Familias



Firma y Sello Director Centro Educativo Público