

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Aldea las Pimientas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Pimientas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0253-43	FECHA:	Aldea las Pimientas



Foto1: Cambio del techado del establecimiento



Foto 2: Sustitucion de ventanas: Ampliaremos la ventana para tener buena iluminacion.




Foto 3: Sustitucion de Vigas y Costaneras.



Foto 4: Colocacion de pisos, Reuniones en el corredor alrededor del polvo




Foto 5: Sustitucion de puertas: Cambiaremos la puerta por una de metal.



Foto 6: Colocacion de Muros: Mejoraremos el muro Perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 