



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA CRUZ EL NACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0255-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Mantenimiento estructura de techo, en mal estado



Foto 2: Sustitucion de entrecutura de techo por metal y cubierta de lamina



Foto 3: la estructura y cubierta de techo en mal estado



Foto 4: Cambio de Cubierta de lamina



Foto 5: Puertas de las aulas en mal estado requieren cambio

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

