



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHINABOQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINABOQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0262-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Remodelación de entrada del establecimiento



foto 2: Reparación de cocina y estufa rural




foto 3: Sustitucion de división muro de block




Foto 4: Reparación de cocina y estufa rural



Foto: Gradas de concreto



Foto 6: Pintura del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Miguel Tz' Chob.*  
Firma y sello del Presidente de la COP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

