

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SACOYOU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACOYOU, COBAN A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0263-43	FECHA:	11 DE MAYO 2024



Foto1: Sustitucion de Laminas.



Foto 2: Parte lateral de Aula: Sustitucion de paredes y piso.



Foto 3: Parte Interna: Instalacion de piso de concreto



Foto 4: Sustitucion de Bigas de madera por Costaneras




Foto 5: Sustitucion de paredes de madera por Pared de Block





Foto 6: entrada principal: Sustitucion de pared y Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe hacer el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

