



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Faisan II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Faisan II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0264-43	FECHA:	26/03/2024




Foto 1: Mantenimiento de cocina




Foto 2: Cubierta de lamina




Foto 3: Mantenimiento de cocina.



Foto 4: Sustitucion de vidrios




Foto 5 : reparacion de aulas




Foto 6: Pintura interior, exterior y reparación de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

