



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO AMANECER EL PLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0267-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Sustitucion de portor en mal estado



Foto 2: Mejoramiento de interior y piso de cocina



Foto 3: Sustitucion de Esctructura de madera por metal y cubierta de lamina



Foto 4: Sustitucion de puertas en mal estado



Foto 5: Pintura Exterior e interior en mal estado

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

